



# COMUNE DI PALERMO

AREA DEI SERVIZI CIMITERIALI,  
PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA



Città di Palermo

**Ufficio Protezione Civile ed Edilizia Pericolante**

**U.O. Protezione Civile**

*Polo Tecnico - Via Ausonia, 69 – 90146 Palermo ☎ 0917401452*

*e-mail: [protezionecivile@comune.palermo.it](mailto:protezionecivile@comune.palermo.it) - pec: [protezionecivile@cert.comune.palermo.it](mailto:protezionecivile@cert.comune.palermo.it)*

## ORDINANZA SINDACALE n° 233 / OS del 22/12/2025

**OGGETTO:** Ordinanza Sindacale, ex art. 54 D. Lgs. 267/2000 - divieto di attraversamento del marciapiede/pista ciclabile di Viale Margherita di Savoia, lato monte, e del corrispondente tratto di sentiero soprastante di Piano Landolina della R.N.O., oltreché di riduzione della velocità di transito veicolare a 30 km/h, nella via suddetta, direzione di marcia verso Mondello, per il tratto di via/area pedemontana compresa tra le vie Mater Dolorosa e Monte Ercta.

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO che:

- in data 14.10.2025, il tecnico dell'Ufficio Protezione Civile ha constatato il distacco di un elemento lapideo che, dal versante roccioso soprastante, ha concluso la corsa in corrispondenza del marciapiede/pista ciclabile di Via Margherita di Savoia, in un'area classificata dal PAI a rischio geomorfologico R4 e pericolosità P4. Per tal motivo, l'Ufficio Protezione Civile ha provveduto, da tempo, all'apposizione di adeguata segnaletica informativa sul rischio R4 nella via in oggetto, direzione verso Mondello, inoltre, nello stesso tratto, è stata collocata la segnaletica stradale di "rischio caduta massi";
- a seguito del suddetto evento, con nota prot. 1178804 del 15/10/2025, è stato chiesto all'Ufficio per il Dissesto Idrogeologico e i Servizi a Rete, una verifica del versante roccioso di Monte Pellegrino che sovrasta Via Margherita di Savoia, per l'individuazione del punto del distacco;
- in data 03/11/2025 è stato eseguito un sopralluogo congiunto con il tecnico dell'Ufficio per il Dissesto Idrogeologico e i Servizi a Rete, successivamente, lo stesso Ufficio, con nota prot. 1557847 del 05/11/2025, ha evidenziato quanto segue:
  - a) il masso in questione si è distaccato verosimilmente da una parete rocciosa corrispondente a "Colle D'Allaura", piccola falesia posta a circa 200-240 m di quota s.l.m., per poi continuare sul sottostante detrito di falda pedemontano, sino ad arrestare la corsa in Viale Margherita di Savoia;
  - b) l'Ufficio del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana, per questo versante, sta curando la progettazione esecutiva degli "Interventi finalizzati alla mitigazione del rischio da crollo dalle pareti di Monte Pellegrino sovrastanti il parco urbano della Favorita, il Viale Margherita di Savoia e il Viale Diana- CUP D74J16000030001, con un costo complessivo di 83 mln di euro;
  - c) nelle more dell'esecuzione dei suddetti lavori, al fine di mitigare il rischio per le persone, tra le attività proposte, suggerisce la chiusura della pista ciclabile/marciapiede e la riduzione della velocità dei mezzi in transito a 50 km/h, considerato che attualmente, nel tratto in esame, compreso tra le intersezioni con le vie Mater Dolorosa e Monte Ercta, è di 50 km/h; analogamente, anche la chiusura del sentiero della R.N.O. Monte Pellegrino di Piano Landolina, che si sviluppa parallelamente alla pista ciclabile ma ad una quota superiore;

- in data 14/11/2025, il tecnico reperibile, attivato dalla sala operativa dei VV.F, ha constatato il distacco di un elemento lapideo di circa 0.40 metri cubi dalla stessa parete rocciosa sovrastante Via Margherita di Savoia, in corrispondenza del civ. 103/b.

**CONSIDERATO che:**

- le condizioni geomorfologiche dei luoghi in oggetto presentano potenziali pericoli di distacco e caduta di elementi lapidei dalla parete rocciosa sovrastante Via Margherita di Savoia, come evidenziato dall'Ufficio Dissesto Idrogeologico e Servizi a Rete e come constatato dagli ultimi eventi accaduti, costituiscono un elevato rischio per l'incolumità delle persone che fruiscono della pista ciclabile/marciapiede e del sentiero soprastante di Piano Landolina della Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino.

**RITENUTO che:**

- ricorre la necessità di emettere provvedimento contingibile e urgente;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO  
PROPONE**

**Il divieto di attraversamento del marciapiede/pista ciclabile di Viale Margherita di Savoia, lato monte, e del corrispondente tratto di sentiero soprastante di Piano Landolina della R.N.O., oltreché di riduzione della velocità di transito veicolare a 30 km/h, nella via suddetta, direzione di marcia verso Mondello, per il tratto di via/area pedemontana compresa tra le vie Mater Dolorosa e Monte Ercta, sino a cessata esigenza che sarà comunicata dal Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana o dall'Ufficio Dissesto Idrogeologico e Servizi a Rete.**

Il Funzionario Tecnico  
E.Q. Arch. Salvatore Mereu

 Firmato da  
Salvatore Mereu  
Data: 19/12/2025  
10:10:26 CET

Il Dirigente  
*Ing. Maurizio Argento*

 Firmato da  
Maurizio Argento  
Data: 19/12/2025  
10:13:33 CET

**IL SINDACO**

**Avendo comunicato, in pari data, il presente provvedimento al Sig. Prefetto,  
ai sensi del comma 4 dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000**

**ORDINA**

**Il divieto di attraversamento del marciapiede/pista ciclabile di Viale Margherita di Savoia, lato monte, e del corrispondente tratto di sentiero soprastante di Piano Landolina della R.N.O., oltreché di riduzione della velocità di transito veicolare a 30 km/h, nella via suddetta, direzione di marcia verso Mondello, per il tratto di via/area pedemontana compresa tra le vie Mater Dolorosa e Monte Ercta, sino a cessata esigenza che sarà comunicata dal Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana o dall'Ufficio Dissesto Idrogeologico e Servizi a Rete.**

**Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, per gli adempimenti di competenza:**

- **All'Ufficio Traffico e Mobilità Ordinaria**, per eventuali adempimenti/provvedimenti integrativi utili a migliorare la viabilità stradale e la circolazione dei mezzi.
- **All'Ufficio per il Dissesto Idrogeologico e i Servizi a Rete** per i provvedimenti integrativi utili a mitigare il rischio per le persone.
- **All'AMAT S.p.A.**, per l'apposizione della segnaletica coerente all'ordinanza.
- **Al Comando di Polizia Municipale**, per vigilare sull'osservanza del presente provvedimento.
- **Alla Riserva Naturale Orientata Monte Pellegrino** per l'apposizione di segnaletica di divieto nel tratto di sentiero di Piano Landolina della R.N.O.
- **all'Ufficio Infrastrutture Viarie e per la mobilità** per eventuali provvedimenti e adempimenti di competenza.

**Copia della presente Ordinanza viene trasmessa, inoltre:**

- **Alla Segreteria Generale** — Reparto messi — per l'affissione all'Albo Pretorio.
- **Al Commissario del Governo contro il dissesto idrogeologico della Regione Siciliana**, che viene notiziata in merito al provvedimento emesso.
- **Alla Prefettura di Palermo** - Ufficio Territoriale del Governo - che viene notiziata in merito al provvedimento emesso

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni penali previste dalle norme vigenti per l'inosservanza della presente, oltre alla denuncia all'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 C.P.

Ai sensi dell'art. 3 quarto comma della legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza sono ammissibili:

- ricorso al TAR Sicilia entro 60 gg.;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato o al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente Ordinanza deve ritenersi sospesa.

**Gli Ufficiali e gli Agenti** di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92 sono **incaricati** dell'esecuzione del presente provvedimento.

*La presente Ordinanza è valida dalla data di emissione e fino alle cessate esigenze.*

**Il Sindaco**  
*Prof. Roberto Lagalla*



Firmato da Roberto  
Lagalla  
Data: 19/12/2025  
11:58:26 CET

